

Állapotjelentés

DEKRA/AEDP985/20260918

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft
------------	-------------------------

Jármű adatok

Rendszámtábla	AEDP985	Szerződésszám		Karosszéria típusa	Ferdehátú	Sebességváltó típusa	Automata
Gyártmány	PEUGEOT	Alvázszám	VR3FPHNSTPY576320	Meghajtott kerék	Első kerék	Első forgalomba helyezés ideje	2023.09.11
Modell	308	Gyártási év	2023	A jármű színe	Kék	Motor típusa	Benzin
Típus	-	Hengerűrtartalom	1.199 cm3	Teljesítmény	96 kW	Kilométeróra állása	38.482 km
Műszaki vizsga érvényessége	2027.09.11						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- ESP / DSC
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék
- Navigáció

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Tartalék kulcs
- Forgalmi engedély
- Jármű kézikönyv
- Gumiabroncs-javító készlet
- Kötelező felszerelés

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méreték	Menetmélység
BE	Könnyűfém	225/45R17	6.00
JE	Könnyűfém	225/45R17	6.00
BH	Könnyűfém	225/45R17	6.00
JH	Könnyűfém	225/45R17	6.00


Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	114	144
Motorháztető	97	0
Első ajtó	107	109
Hátsó ajtó	104	106
Tető	94	0
Hátsó sárvédő	110	116

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás
--------	-----------	----------

Fénykép





Nem elfogadható hibák

Tetőlemez




Alkatrész	Tetőlemez	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Javítás és fényezés
-----------	-----------	---------------------	---------	---------------	---------------------

Bal hátsó oldalfal




Alkatrész	Bal hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Javítás és fényezés
-----------	--------------------	---------------------	---------	---------------	---------------------

Bal hátsó ajtó



Alkatrész	Bal hátsó ajtó	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Javítás és fényezés
-----------	----------------	---------------------	---------	---------------	---------------------

Bal küszöb



Alkatrész	Bal küszöb	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés
-----------	------------	---------------------	--------	---------------	----------

Bal első keréktárcsa



Alkatrész	Bal első keréktárcsa	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés
-----------	----------------------	---------------------	--------	---------------	----------

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés
-----------	------------------	---------------------	---------------	----------------------

Megjegyzések

A futásteljesítmény értéke az átadásig változhat!

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	Szakértő	Szloboda István	Szemle időpontja	2026.09.17
--------------	------------	----------	-----------------	------------------	------------

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.