

Állapotjelentés

DEKRA/SLJ034/20260929

Rendezés szerint

Megrendelő Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	SLJ034	Szerződésszám		Karosszéria típusa	SUV	Sebességváltó típusa	Automata
Gyártmány	TOYOTA	Alvázszám	JTMD63FV00D505999	Meghajtott kerék	Összkerék	Első forgalomba helyezés ideje	2020.12.14
Modell	RAV-4	Gyártási év	2020	A jármű színe	Fekete	Motor típusa	Hibrid
Típus	-	Hengerűrtartalom	2.487 cm3	Teljesítmény	131 kW	Kilométeróra állása	87.127 km
Műszaki vizsga érvényessége	2026.12.16						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- Multifunkciós kormánykerék
- ESP / DSC
- ASD / EDS / ASR

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Tartalék kulcs
- Forgalmi engedély
- Jármű kézikönyv
- Gumiabroncs-javító készlet
- Kötelező felszerelés

Abronsok

Pozíció	Felni típusa	Méret	Menetmélység
BE	Könnyűfém	225/55R19	6.00
JE	Könnyűfém	225/55R19	6.00
BH	Könnyűfém	225/55R19	6.00
JH	Könnyűfém	225/55R19	6.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	113	114
Motorháztető	121	0
Első ajtó	126	119
Hátsó ajtó	119	126
Tető	124	0
Hátsó sárvédő	116	131
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	119	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa Időpontja Km állás

Fénykép





Nem elfogadható hibák

Jobb első ajtó




Alkatrész	Jobb első ajtó	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Intelligens javítás
-----------	----------------	---------------------	---------	---------------	---------------------

Jobb hátsó ajtó




Alkatrész	Jobb hátsó ajtó	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Javítás és fényezés
-----------	-----------------	---------------------	---------	---------------	---------------------

Jobb hátsó oldalfal




Alkatrész	Jobb hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Intelligens javítás
-----------	---------------------	---------------------	---------	---------------	---------------------

Bal hátsó ajtó



Alkatrész	Bal hátsó ajtó	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Intelligens javítás
-----------	----------------	---------------------	---------	---------------	---------------------

Bal hátsó oldalfal



Alkatrész	Bal hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Javítás és fényezés
-----------	--------------------	---------------------	---------	---------------	---------------------

Első vészháritó



Alkatrész	Első vészháritó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés
-----------	-----------------	---------------------	--------	---------------	----------

Tetőlemez



Alkatrész	Tetőlemez	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Intelligens javítás
-----------	-----------	---------------------	---------	---------------	---------------------

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés
-----------	------------------	---------------------	---------------	----------------------

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	Szakértő	Szloboda István	Szemle időpontja	2026.09.23
--------------	------------	----------	-----------------	------------------	------------

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.