

Állapotjelentés

DEKRA/AEGB149/20261005

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft
------------	-------------------------

Jármű adatok

Rendszámtábla	AEGB149	Szerződésszám		Karosszéria típusa	Limuzin	Sebességváltó típusa	Automata
Gyártmány	Toyota_	Alvázszerelés	JTNB23HK703155200	Meghajtott kerék		Első forgalomba helyezés ideje	2023.11.02
Modell	Camry	Gyártási év	2023	A jármű színe	Fehér	Motor típusa	Hibrid
Típus	2.5 Hybrid 218 LE Dynamic Force Comfort Business	Hengerűrtartalom	2.487 cm3	Teljesítmény	131 kW	Kilométeróra állása	134.432 km
Műszaki vizsga érvényessége	2027.11.02						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- Elektromosan állítható ülések
- Nappali led menetfény
- Vezető- és utasoldali légzsák
- Parkolásegítő: hátsó szenzorok
- Kulcsnélküli indítás
- Navigáció
- Elektromosan állítható külső tükrök
- Ködlámpák
- Led fényszóró
- Oldallégzsák elöl
- Parkolásegítő: első szenzorok
- Multifunkciós kormánykerék
- Tempomat
- Fűthető ülések elöl
- Fényszóró mosó
- Kárpit: bőr
- Függönylégzsák
- Esőérzékelő

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Kötelező felszerelés
- Forgalmi engedély
- Pótkerék

Abroncok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetméllység
BE	Könnyűfém	215/55R17	5.00
JE	Könnyűfém	215/55R17	5.00
BH	Könnyűfém	215/55R17	5.00
JH	Könnyűfém	215/55R17	5.00


Festékvastagság [µm]


Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	128	140
Első ajtó	138	142
Hátsó ajtó	140	151
Hátsó sárvédő	273	228
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	147	0
Motorháztető	155	0
Tető	130	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás
--------	-----------	----------

Fénykép






Nem elfogadható hibák

H.vészjárártó



Alkatrész	H.vészjárártó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Javítás és fényezés
-----------	---------------	---------------------	--------	---------------	---------------------

Je.felni



Alkatrész	Je.felni	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés
-----------	----------	---------------------	--------	---------------	----------

E.vészhárító alsórész



Alkatrész	E.vészhárító alsórész	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Javítás és fényezés
-----------	-----------------------	---------------------	--------	---------------	---------------------

Be.felni



Alkatrész	Be.felni	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés
-----------	----------	---------------------	--------	---------------	----------

No images or videos available.

Alkatrész	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés
-----------	---------------------	---------------	----------------------

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	8000 Székesfehérvár Mártírok u.78 Mártyi	Szakértő	Tornyai Viktor	Szemle időpontja	2026.10.01
--------------	---	----------	----------------	------------------	------------

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.