

Állapotjelentés

DEKRA/SRR635/20261005

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft
------------	-------------------------

Jármű adatok

Rendszámtábla	SRR635	Szerződészsám		Karosszéria típusa	Kombi	Sebességváltó típusa	Automata
Gyártmány	SEAT	Alvázsám	VSSZZKLZZMR073090	Meghajtott kerék		Első forgalomba helyezés ideje	2021.06.16
Modell	Leon	Gyártási év	2021	A jármű színe	Szürke	Motor típusa	Hibrid
Típus	ST 1.5 eTSI 150 DSG Xcellence mHEV	Hengerűrtartalom	1.498 cm3	Teljesítmény	110 kW	Kilométeróra állása	90.556 km
Műszaki vizsga érvényessége	2027.06.16						

Felszereltség

- Tempomat
- Elektromosan állítható külső tükrök
- Követési távolság érzékelő
- Vezető- és utasoldali légzsák
- Parkolásegítő: első szenzorok
- Kulcsnélküli indítás
- Automata klíma/digitális
- Fűthető ülések elől
- Nappali led menetfény
- Oldallégzsák elől
- Parkolásegítő: hátsó szenzorok
- Multifunkciós kormánykerék
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- Ködlámpák
- Led fényszóró
- Függetlenlégzsák
- Esőérzékelő
- Közlekedési tábla felismerő rendszer

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Kötelező felszerelés
- Forgalmi engedély
- Pótkerék

Abroncok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	225/45R17	6.00
JE	Könnyűfém	225/45R17	6.00
BH	Könnyűfém	225/45R17	6.00
JH	Könnyűfém	225/45R17	6.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	81	83
Első ajtó	79	76
Hátsó ajtó	77	71
Hátsó sárvédő	71	73
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	75	0
Motorháztető	81	0
Tető	84	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás
--------	-----------	----------

Fénykép





Nem elfogadható hibák

Be.sárvédő

Alkatrész	Be.sárvédő	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Javítás és fényezés

Be.felni

Alkatrész	Be.felni	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Je.felni



Alkatrész	Je.felni	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés
-----------	----------	---------------------	--------	---------------	----------

H.vészhártó



Alkatrész	H.vészhártó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés
-----------	-------------	---------------------	--------	---------------	----------

Csomagtérfedél kárpit



Alkatrész	Csomagtérfedél kárpit	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Csere
-----------	-----------------------	---------------------	--------	---------------	-------

Beltér kárpitok



Alkatrész	Beltér kárpitok	Sérülés megnevezése	Foltos/szennyezett	Javítás módja	Tisztítás
-----------	-----------------	---------------------	--------------------	---------------	-----------

No images or videos available.

Alkatrész	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés
-----------	---------------------	---------------	----------------------

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	8000 Székesfehérvár Mártírok u.78 Márti	Szakértő	Tornyai Viktor	Szemle időpontja	2026.09.24
--------------	--	----------	----------------	------------------	------------

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.

A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra. A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.

A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.