

Car Plate	Brand	Type	Chassis Number	Vehicle KM	Notice Customer Explanation	Service Name	Invoice Date
AEAH495	TOYOTA	HILUX	AHTKB3CD502656236	45034	Tőcsavar csere kerékagyban. Első féktárcsa+betét csere.	Lanzs Kft.	15/04/2025
AEAH495	TOYOTA	HILUX	AHTKB3CD502656236	54502	kuplung probléma.	KOTO Autóház Kft.	09/01/2026
AEAH495	TOYOTA	HILUX	AHTKB3CD502656236	45034	PM sensor hiba, diagnosztika	Lanzs Kft.	07/05/2025
AEAH495	TOYOTA	HILUX	AHTKB3CD502656236	54503	Szeretném jelezni, hogy az AE AH 495-ös Toyota Hilux kezelője kormányzási nehézségeket tapasztal. Nagyobb erőt igényel a forgatása alacsony sebességnél, valószínűleg a szervoval lehet probléma."	KOTO Autóház Kft.	01/03/2026
AEAH495	TOYOTA	HILUX	AHTKB3CD502656236	45002	km nem pontos, Lanzsba megállított PM sensor hiba, diagnosztika 2025.05.07. 10:00	KOTO Autóház Kft.	
AEAH495	TOYOTA	HILUX	AHTKB3CD502656236	45034	Tőcsavar csere kerékagyban. Első féktárcsa+betét csere.	Lanzs Kft.	15/04/2025
AEAH495	TOYOTA	HILUX	AHTKB3CD502656236	45000	Keréktőcsavarok pótlása cseréje.	Lanzs Kft.	11/06/2025
AEAH495	TOYOTA	HILUX	AHTKB3CD502656236	16300	kötelező szervíz: 2024.03.06. 09:00	KOTO Autóház Kft.	06/03/2024
AEAH495	TOYOTA	HILUX	AHTKB3CD502656236	28400	kötelező - Kaposvár	Lanzs Kft.	29/10/2024
AEAH495	TOYOTA	HILUX	AHTKB3CD502656236	29600	kötelező szervíz	Lanzs Kft.	11/12/2024
AEAH495	TOYOTA	HILUX	AHTKB3CD502656236	46223	kötelező szervíz	Lanzs Kft.	14/07/2025
AEAH495	TOYOTA	HILUX	AHTKB3CD502656236	47000	szervíz	Lanzs Kft.	