Állapotjelentés

DEKRA/AEDP985/20260918

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AEDP985	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	Ferdehátú	**Sebességváltó típusa**	Automata
Gyártmány	PEUGEOT	**Alvázszám**	VR3FPHNSTPY576320	**Meghajtott kerék**	Első kerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2023.09.11
Modell	308	**Gyártási év**	2023	**A jármű színe**	Kék	**Motor típusa**	Benzin
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	1.199 cm3	**Teljesítmény**	96 kW	**Kilométeróra állása**	38.482 km
Műszaki vizsga érvényessége	2027.09.11						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- ESP / DSC
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék
- Navigáció

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Gumiabroncs-javító készlet
- Forgalmi engedély
- Kötelező felszerelés

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	225/45R17	6.00
JE	Könnyűfém	225/45R17	6.00
BH	Könnyűfém	225/45R17	6.00
JH	Könnyűfém	225/45R17	6.00


Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	114	144
Motorháztető	97	0
Első ajtó	107	109
Hátsó ajtó	104	106
Tető	94	0
Hátsó sárvédő	110	116

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás


Fénykép
















Nem elfogadható hibák


Tetőlemez




Alkatrész	Tetőlemez	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Javítás és fényezés


Bal hátsó oldalfal






Alkatrész	Bal hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Javítás és fényezés

Bal hátsó ajtó





Alkatrész	Bal hátsó ajtó	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Javítás és fényezés

Bal küszöb




Alkatrész	Bal küszöb	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Bal első keréktárcsa






Alkatrész	Bal első keréktárcsa	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés

Megjegyzések

A futásteljesítmény értéke az átadásig változhat!

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.09.17

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.