Állapotjelentés

DEKRA/AOCF593/20261120

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AOCF593	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	Kombi	**Sebességváltó típusa**	Automata
Gyártmány	KIA	**Alvázszám**	U5YH4815GSL237933	**Meghajtott kerék**	Első kerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2025.05.16
Modell	Ceed	**Gyártási év**	2025	**A jármű színe**	Szürke	**Motor típusa**	Benzin
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	1.482 cm3	**Teljesítmény**	103 kW	**Kilométeróra állása**	47.288 km
Műszaki vizsga érvényessége	2029.05.16						

Felszereltség

- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ESP / DSC
- Automata klíma/digitális
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Pótkerék
- Forgalmi engedély
- Kötelező felszerelés

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Acél	195/65R15	6.00
JE	Acél	195/65R15	6.00
BH	Acél	195/65R15	6.00
JH	Acél	195/65R15	6.00
Pótkerék	Acél	125/80R15	3.00


Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	121	115
Motorháztető	122	0
Első ajtó	125	123
Hátsó ajtó	112	122
Tető	108	0
Hátsó sárvédő	113	127
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	109	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás

Fénykép


















Nem elfogadható hibák

Első vészhárító





Alkatrész	Első vészhárító	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Motorháztető





Alkatrész	Motorháztető	Sérülés megnevezése	Kőfelverődéses	Javítás módja	Fényezés

Jobb első ajtó




Alkatrész	Jobb első ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Jobb hátsó ajtó





Alkatrész	Jobb hátsó ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés


Hátsó vészhárító









Alkatrész	Hátsó vészhárító	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Csomagtér burkolat

Alkatrész	Csomagtér burkolat	Sérülés megnevezése	Törött	Javítás módja	Csere

Jobb hátsó oldalfal

Alkatrész	Jobb hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Bal hátsó oldalfal





Alkatrész	Bal hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Bal hátsó ajtó




Alkatrész	Bal hátsó ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés


Bal első ajtó




Alkatrész	Bal első ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Első szélvédő



Alkatrész	Első szélvédő	Sérülés megnevezése	Kőfelverődéses	Javítás módja	Javítás

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés

Elfogadható hibák

Jobb első kerékborítás





Alkatrész	Jobb első kerékborítás	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Nem szükséges

Megjegyzések

A gépjármű a szemle időpontjában szennyezett ill. vízcseppes volt. A hibák ill. az esetleges jégkár csak korlátozottan észlelhetők.

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.11.11

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.