

Car Plate	Brand	Type	Chassis Number	Vehicle KM	Notice Customer Explanation	Service Name	Invoice Date
SPF603	SKODA	OCTAVIA	TMBJR7NX0MY112913	577001	Olaj szenzor hibát ír ki a műszerfal 2023.08.21. 10.00	Szabó Autójavító Kft.	
SPF603	SKODA	OCTAVIA	TMBJR7NX0MY112913	577002	A jobb hátsó lámpábanbúrában vizet látok. A másik a park distance control, ami időnként világít és közli hogy nem működik.2023.12.05. 9.30	Duna Autó Zrt.	
SPF603	SKODA	OCTAVIA	TMBJR7NX0MY112913	100000	műszaki vizsga - Budaörs	Inter Cars Hungária Kft.	11/04/2025
SPF603	SKODA	OCTAVIA	TMBJR7NX0MY112913	28000	kötelező szerviz 2022.05.31. 09:00	Szabó Autójavító Kft.	31/05/2022
SPF603	SKODA	OCTAVIA	TMBJR7NX0MY112913	57700	kötelező szerviz2023.07.13. 10.00	Szabó Autójavító Kft.	14/07/2023
SPF603	SKODA	OCTAVIA	TMBJR7NX0MY112913	87000	90.000-es szervíz- Váci út	Lanzs Kft.	29/08/2024