

Car Plate	Brand	Type	Chassis Number	Vehicle KM	Notice Customer Explanation	Service Name	Invoice Date
RTB996	HYUNDAI	I20	NLHB251BAKZ556982	78375	FékJavítás Első+Hátsó fék betét+ tárcsa csere. csere.	Lanzs Kft.	25/03/2025
RTB996	HYUNDAI	I20	NLHB251BAKZ556982	10	Kulcs csere	Gablini Kft. Nótárius	18/01/2021
RTB996	HYUNDAI	I20	NLHB251BAKZ556982	63725	technical inspection	Auto Palace Buda Kft.	24/01/2024
RTB996	HYUNDAI	I20	NLHB251BAKZ556982	78376	km nem pontos, műszaki vizsga	Inter Cars Hungária Kft.	
RTB996	HYUNDAI	I20	NLHB251BAKZ556982	22000	kötelező szerviz 2021.06.21. 10:00 nem ment el a szervízre	Smart Plus Kft.	25/06/2021
RTB996	HYUNDAI	I20	NLHB251BAKZ556982	44956	3. éves szerviz	Auto Palace Buda Kft.	14/07/2022
RTB996	HYUNDAI	I20	NLHB251BAKZ556982	63725	mandatory service	Auto Palace Buda Kft.	24/01/2024