

Car Plate	Brand	Type	Chassis Number	Vehicle KM	Notice Customer Explanation	Service Name	Invoice Date
AIAX251	FORD	TRANSİT	WF0CXXTTRCRA02859	18433	A gépjárműnek feltehetően elkopott a kézifék bowdene, így eléggé fent fog az.	Autó-Nexus Kft	18/12/2025
AIAX251	FORD	TRANSİT	WF0CXXTTRCRA02859	18431	diagnosztika	Lanzs Kft.	09/07/2025
AIAX251	FORD	TRANSİT	WF0CXXTTRCRA02859	13824	Autó alatt olajfolyás látható. Az autó alja tiszta sár és agyag. Kiterhelés ügyfélnek.+ Autómentés.	Lanzs Kft.	15/04/2025
AIAX251	FORD	TRANSİT	WF0CXXTTRCRA02859	15000	Jobb oldali féltengely csere meg pár apróság	Autó-Nexus Kft	21/07/2025
AIAX251	FORD	TRANSİT	WF0CXXTTRCRA02859	17216	Alsó mosás hűtők kitakarítása. Kiterhelés.	Autó-Nexus Kft	12/06/2025
AIAX251	FORD	TRANSİT	WF0CXXTTRCRA02859	15000	Bal oldali féltengely csere Továbbos.	Autó-Nexus Kft	21/07/2025
AIAX251	FORD	TRANSİT	WF0CXXTTRCRA02859	30290	Első futómű felnik fékek átvizsgálása. Féltengely csere.	Ford Petrányi 11.ker.	09/02/2026
AIAX251	FORD	TRANSİT	WF0CXXTTRCRA02859	16184	Esedékes szerviz.	Autó-Nexus Kft	29/05/2025