

Car Plate	Brand	Type	Chassis Number	Vehicle KM	Notice Customer Explanation	Service Name	Invoice Date
SLS472	BMW	X3	WBA35BG050N072649	120000	klíma nem működik megfelelően. Pollen csere klíma tisztítás.	Lanzs Kft.	01/07/2025
SLS472	BMW	X3	WBA35BG050N072649	49936	kötelező szervíz	BMW Budapest Motors	15/08/2022
SLS472	BMW	X3	WBA35BG050N072649	75880	kötelező szervíz	Rack Autó Budaörs	10/02/2023
SLS472	BMW	X3	WBA35BG050N072649	100286	kötelező szervíz	Wallis Motor Duna	15/11/2023
SLS472	BMW	X3	WBA35BG050N072649	106000	km nem pontos- Váci út	Lanzs Kft.	25/11/2024