

Car Plate	Brand	Type	Chassis Number	Vehicle KM	Notice Customer Explanation	Service Name	Invoice Date
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	50367	első fékbetét csere hátsó fékbetét és féktárcsák cseréje	Volvo Galéria	28/06/2023
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	87984	első és hátsó fékbetétek cseréje	Volvo Galéria	02/05/2024
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	123136	fékek cseréje	Volvo Galéria	17/02/2025
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	158510	Első fékbetét csere.	Volvo Galéria	10/04/2026
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	94651	vonóhorog kupak	Volvo Galéria	10/04/2024
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	147309	Futómű javítás Féltengelyek cserélye.Távírányító csere Hátsó fék javítás	Volvo Galéria	08/12/2025
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	2	gyári tolatókamera beszerelés 2023.02.23. 8.00.	Volvo Galéria	01/03/2023
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	95000	futómű állítás	Volvo Galéria	02/05/2024
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	124500	Futómű javítás.Első fék javítás. Vízpumpa csere.	Volvo Galéria	30/04/2025
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	160006	km-.kb- műszaki vizsga	Volvo Galéria	
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	26000	kötelező szerviz 2022.11.25. módosult 2022.12.09. 9.30	Volvo Galéria	09/12/2022
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	57000	mandatory service	Volvo Galéria	06/10/2023
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	94651	kötelező szerviz	Volvo Galéria	10/04/2024
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	123136	Esedékes szerviz+H fékbetét csere. + Motortartó bak	Volvo Galéria	17/02/2025
TFK847	VOLVO	XC90	YV1LCK2VCN1846638	147309	Esedékes szerviz.	Volvo Galéria	15/10/2025