Műszaki állapotfelvételi lap

Jármű általános adatok

Jármű kategória	KISHASZONGÉPJÁRMŰ	Kulcsok	2
Gyártmány, típus	FORD RANGER 2.0 TDCI 4X4 STORMTRAK AUT.	Szervizkönyv	Van
Gyártási év	2023	Sebességváltó fajta	Automata
Első üzembehelyezés	2023.03.13.	Saját tömeg (kg)	2073
Műszaki vizsga érvényessége	2027.03.13.	Együttes tömeg (kg)	3200
Futásteljesítmény (km)	32 400	Környezetvédelmi osztály	Euro VI
Hajtóanyag	Dízel	Szállítható szem. sz.	5
Hengerűrtartalom (cm^3)	1996	Eurotax kód	2824L020
Teljesítmény (kW)	157	Fényezés típusa	Metál
Szín	szürke	Alvázszám	6FPPXXMJ2PNB68757
Hivatkozási szám	43689		

Felszereltség, extrák

Összkerékhajtás	Légkondicionáló (automata)	Szervó kormány	ABS (blokkolásgátló)
Vezetőoldali légzsák	Utasoldali légzsák	Oldallégzsák	Függönylégzsák
Központi zár	Első elektr. ablakemelő	Hátsó elektr. ablakemelő	Riasztó
Indításgátló	Fedélzeti komputer	GPS (navigáció)	Elektromos tükör
Fűthető tükör	Vonóhorog	Tempomat	Könnyűfém felnik
Ködfénylámpa	ESP (menetstabilizátor)	ASR (kipörgésgátló)	APS (parkolóradar)
Tolatókamera	Állítható kormány	Ülésmagasság állítás	Fűthető ülés
Állófűtés	Bőrkárpit	Színezett üveg	Kulcsnélküli indítás
Guminyomás ellenőrző	Esőszenzor		

Karosszéria állapota, festékréteg vastagsága (mikrométerben)

		Bal Állapot	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Jobb Állapot	1. mérés	2. mérés	3. mérés
Első	Vészhárító	Horzsolás				Karcolás			
	Homlokfal	Gyárinak megfelelő							
	Motortér tető	Kavicsfelverődés	122	111	120				
	Sárvédő	Gyárinak megfelelő	131	125	115	Gyárinak megfelelő	116	136	138
	Ajtó	Karcolás	128	114	115	Karcolás	114	136	121
Utastér tető		Gyárinak megfelelő	97	102	110				
Fenéklemez		Ép							
Küszöbök		Gyárinak megfelelő	86	89	90	Gyárinak megfelelő	64	50	47
Hátsó	Ajtó	Gyárinak megfelelő	118	120	125	Gyárinak megfelelő	102	120	130
	Sárvédő	Karcolás	108	135	120	Karcolás	124	116	108
	Csomagtér fedél	Gyárinak megfelelő	101	96	110				
	Hátfal	Gyárinak megfelelő	137	142	150				
	Vészhárító	Gyárinak megfelelő	82	85	73	Gyárinak megfelelő	93	95	88

Üvegfelületek, világítótestek állapota

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Első fényszóró	Ép	Ép	Hátsó lámpa	Ép	Ép
Ködfényszóró	Ép	Ép	Ködzárófény	Ép	Ép
Első irányjelző	Ép	Ép	Hátsó irányjelző	Ép	Ép
Első szélvédő	Kavicsfelverődés		Hátsó szélvédő	Ép	
Első oldalüveg	Ép	Ép	Hátsó oldalüveg	Ép	Ép
Visszapillantó tükrök	Ép	Ép			

Lámpák működése

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Tompított fény	Működik	Működik	Hátsó helyzetjelző	Működik	Működik
Távolsági fényszóró	Működik	Működik	Féklámpa	Működik	Működik
Ködlámpa	Működik	Működik	Hátsó irányjelző	Működik	Működik
Első irányjelző	Működik	Működik	Ködzárófény	Működik	
			Tolatólámpa		Működik

Gumiabroncsok

	Gyártmány	Méret	Állapot	Profilmélység (mm)
Bal első gumiabroncs	MICHELIN	265 / 60 R 18	Jó	6,8
Jobb első gumiabroncs	MICHELIN	265 / 60 R 18	Jó	7,2
Bal hátsó gumiabroncs	MICHELIN	265 / 60 R 18	Jó	6,8
Jobb hátsó gumiabroncs	MICHELIN	265 / 60 R 18	Jó	6,9
Pótkerék típusa: Teljes értékű		Pótkerék állapota: Újszerű		

Motor, tengelykapcsoló

Olajnyomás/olajszint	Megfelel
Hűtőrendszer/hűtőfolyadékszint	Megfelel
Fagyállóérték (C fok)	-30
Ékszíjak	Megfelel
Motorkontroll lámpa	Megfelel
Gyújtásrendszer	Megfelel
Motorállapot vizuálisan	Megfelel
Motor tömítettség	Megfelel
Motor járása	Megfelel
Kipufogórendszer/katalizátor	Megfelel
Tengelykapcsoló	Megfelel
Pedál	Megfelel

Sebességváltó, erőátvitel

Fokozatok kapcsolhatósága	Megfelel
Sebességváltó tömítettsége	Megfelel
Differenciálmű tömítettsége	Megfelel
Kardántengely	Megfelel
Féltengely	Megfelel
Féltengely porvédő gumiharang	Megfelel

Futómű, kormánymű, fékberendezés

Üzemi fék	Megfelel
Fékfolyadékszint	Megfelel
Rögzítő fék	Megfelel
Lengéscsillapítók	Megfelel
Lengőkarok	Megfelel
Szilentblokkok	Megfelel
Gömbtámaszok	Megfelel
Porvédő gumik	Megfelel
Kormánymű	Megfelel
Szervo kormánymű folyadékszint	
Kormány holtjáték	Megfelel

Elektromos berendezések		Utastér, csomagtér	
Akkumulátor	Megfelel	Műszerfal	Megfelel
Indítómotor	Megfelel	Ülések elöl	Szennyezett
Generátor töltés	Megfelel	Ülések hátul	Megfelel
Műszerfali kontroll lámpák	Megfelel	Kárpitok	Megfelel
Ablaktörlő és ablakmosó	Megfelel	Szőnyegek	Szennyezett
Hibajelzés	Nincs	Kalaptartó	
Fűtőberendezés	Működik	Csomagtér kárpit	Szennyezett
Klímaberendezés	Működik	Műanyagfedelek, takarók	Megfelel

Az állapotfelvételi lap tájékoztató jellegű, mert az annak alapját képező fizikai átvizsgálás nem szervizkörülmények között történt. Az állapotlap ezért nem tekinthető a jármű állapotáról kiadott igazolásnak. Annak egyetlen célja az, hogy az autót a virtuális térben megtekintő érdeklődő eldöntse: kívánja-e az autót megvétel céljából annak fizikai valóságában az eladás helyszínén is megtekinteni. A helyszíni megtekintés ténye minden szempontból felülírja az eladó által az autó állapotlapján korábban közölt, tájékoztató jellegű információkat. Ezt a feltételt a vevő az adásvételi szerződésben rögzítettek elfogadásával, tehát a megtekintett állapotban történő megvétel megerősítésével, tudomásul veszi.