

Állapotjelentés

DEKRA/AABD368/20260918

Rendezés szerint

Megrendelő Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AABD368	Szerződésszám		Karosszéria típusa	Kombi	Sebességváltó típusa	6 sebességes mechanikus
Gyártmány	KIA	Alvázsám	U5YH4815ANL130685	Meghajtott kerék	Első kerék	Első forgalomba helyezés ideje	2022.07.26
Modell	Ceed	Gyártási év	2022	A jármű színe	Fehér	Motor típusa	Benzin
Típus	-	Hengerűrtartalom	1.482 cm3	Teljesítmény	118 kW	Kilométeróra állása	75.776 km
Műszaki vizsga érvényessége	2028.07.26						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- ESP / DSC
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Kötelező felszerelés
- Forgalmi engedély
- Pótkerék

Abroncok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Acél	195/65R15	4.00
JE	Acél	195/65R15	4.00
BH	Acél	195/65R15	4.00
JH	Acél	195/65R15	4.00
Pótkerék	Acél	125/80R15	3.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	117	114
Motorháztető	127	0
Első ajtó	120	121
Hátsó ajtó	125	122
Tető	122	0
Hátsó sárvédő	122	126
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	131	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás
--------	-----------	----------

Fénykép





Megjegyzések

A futásteljesítmény értéke az átadásig változhat!

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	Szakértő	Szloboda István	Szemle időpontja	2026.09.17
--------------	------------	----------	-----------------	------------------	------------

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.

A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.

A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.

A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.