

Állapotjelentés

DEKRA/AIMH380/20260921

Rendezés szerint

Megrendelő Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AIMH380	Szerződésszám		Karosszéria típusa	Ferdehátú	Sebességváltó típusa	Automata
Gyártmány	BMW	Alvázszám	WBA21EF0505165102	Meghajtott kerék	Összkerék	Első forgalomba helyezés ideje	2025.03.13
Modell	X1	Gyártási év	2024	A jármű színe	Szürke	Motor típusa	Hibrid
Típus	XDRIVE25E	Hengerűrtartalom	1.499 cm3	Teljesítmény	100 kW	Kilométeróra állása	21.636 km
Műszaki vizsga érvényessége	2029.03.13						

Felszereltség

- Tempomat
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- Elektromosan állítható ülések
- Követési távolság érzékelő
- Nappali led menetfény
- Kárpit: bőr
- Függönylégzsák
- Elektromos csomagtartó zárás
- Multifunkciós kormánykerék
- Navigáció
- Head-Up kijelző
- Elektromosan állítható külső tükrök
- Közlekedési tábla felismerő rendszer
- Led fényszóró
- Vezető- és utasoldali légzsák
- Parkolásegítő: első szenzorok
- Esőérzékelő
- Parkolásegítő: kamera
- Automata klíma/digitális
- Elektromosan állítható külső tükrök
- Fűthető ülések elöl
- 360°-os kamera
- Led hátsó lámpák
- Oldallégzsák elöl
- Parkolásegítő: hátsó szenzorok
- Kulcsnélküli indítás

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Kötelező felszerelés
- Forgalmi engedély
- Gumiabroncs-javító készlet

Abroncok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	245/40R20	6.00
JE	Könnyűfém	245/40R20	6.00
BH	Könnyűfém	245/40R20	6.00
JH	Könnyűfém	245/40R20	6.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Tető	82	0
Első sárvédő	81	87
Motorháztető	91	0
Első ajtó	89	88
Hátsó ajtó	81	83
Hátsó sárvédő	79	81
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	78	0

Utolsó szervizelés adatai

Típus Időpontja Km állás

Fénykép





Nem elfogadható hibák

H.vészhárító



Alkatrész

H.vészhárító

Sérülés megnevezése

Karcos

Javítás módja

Fényezés

H.vészháritó betét fekete



Alkatrész	H.vészháritó betét fekete	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Csere
-----------	---------------------------	---------------------	--------	---------------	-------

No images or videos available.

Alkatrész	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés
-----------	---------------------	---------------	----------------------

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	8000 Székesfehérvár Mártírok u.78 Márti	Szakértő	Tornyai Viktor	Szemle időpontja	2026.09.18
--------------	--	----------	----------------	------------------	------------

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.