Állapotjelentés

DEKRA/AALI487/20261006

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AALI487	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	Hűtős aggregátorral	**Sebességváltó típusa**	6 sebességes mechanikus
Gyártmány	FORD	**Alvázszám**	WF0YXXTTGYPJ72355	**Meghajtott kerék**	Első kerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2023.12.20
Modell	Transit	**Gyártási év**	2023	**A jármű színe**	Fehér	**Motor típusa**	Diesel
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	1.995 cm3	**Teljesítmény**	96 kW	**Kilométeróra állása**	272.788 km
Műszaki vizsga érvényessége	2027.12.20						

Felszereltség

- Manuális klíma
- ESP / DSC
- Elektromosan állítható első ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék
- Vonóhorog

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Pótkerék
- Forgalmi engedély
- Kötelező felszerelés

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Acél	215/65R16C	5.00
JE	Acél	215/65R16C	5.00
BH	Acél	215/65R16C	5.00
JH	Acél	215/65R16C	5.00
Pótkerék	Acél	215/65R16C	5.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	98	122
Motorháztető	111	0
Első ajtó	114	129
Hátsó ajtó	111	128
Tető	108	0
Hátsó sárvédő	107	116
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	122	110

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás

Fénykép



















Nem elfogadható hibák

Első szélvédő








Alkatrész	Első szélvédő	Sérülés megnevezése	Törött	Javítás módja	Csere


Motorháztető





Alkatrész	Motorháztető	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Javítás és fényezés

Jobb hátsó oldalfal

Alkatrész	Jobb hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Intelligens javítás

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése		Javítás módja	Fényezés előkészítés

Elfogadható hibák

Jobb első ajtó




Alkatrész	Jobb első ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Nem szükséges

Megjegyzések

A futásteljesítmény értéke az átadásig változhat!

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.10.01

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.