Állapotjelentés

DEKRA/SLH981/20261005

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	SLH981	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	Ferdehátú	**Sebességváltó típusa**	Automata
Gyártmány	Toyota_	**Alvázszám**	JTMD63FV60D013123	**Meghajtott kerék**		**Első forgalomba helyezés ideje**	2020.12.17
Modell	RAV4	**Gyártási év**	2020	**A jármű színe**	Piros	**Motor típusa**	Hibrid
Tipus	2.5 HybridAWD e-CVT Executive Skyview+JBL	**Hengerűrtartalom**	2.487 cm3	**Teljesítmény**	131 kW	**Kilométeróra állása**	98.203 km
Műszaki vizsga érvényessége	2026.12.17						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- Elektromosan állítható külső tükrök
- Ködlámpák
- Led fényszóró
- Vezető- és utasoldali légzsák
- Parkolássegítő: első szenzorok
- Elektromos csomagtartó zárás
- Multifunkciós kormánykerék
- Tempomat
- Elektromosan állítható ülések
- Fényszóró mosó
- Kárpit: bőr
- Oldallégzsák elöl
- Parkolássegítő: hátsó szenzorok
- Esőérzékelő
- Térdlégzsák
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- Közlekedési tábla felismerő rendszer
- Nappali led menetfény
- Fűthető ülések elől-hátul
- Függönylégzsák
- Parkolássegítő: kamera
- Kulcsnélküli indítás

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Kötelező felszerelés
- Forgalmi engedély
- Gumiabroncs-javító készlet

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	225/55R19	7.00
JE	Könnyűfém	225/55R19	7.00
BH	Könnyűfém	225/55R19	7.00
JH	Könnyűfém	225/55R19	7.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	77	76
Első ajtó	139	149
Hátsó ajtó	143	140
Hátsó sárvédő	131	136
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	87	0
Motorháztető	74	0
Tető	110	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás

Fénykép

















































Nem elfogadható hibák


Kormánykerék

Alkatrész	Kormánykerék	Sérülés megnevezése	Kopott	Javítás módja	Csere

No images or videos available.

Alkatrész	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés

Motorháztető hangtompító





Alkatrész	Motorháztető hangtompító	Sérülés megnevezése	Szakadt	Javítás módja	Csere

B.küszöb h.rész




Alkatrész	B.küszöb h.rész	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés


Csomagrérfedél kárpit

Alkatrész	Csomagrérfedél kárpit	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Csere

J-B.csomagtér belső kárpit












Alkatrész	J-B.csomagtér belső kárpit	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Csere

Jh.alufelni




Alkatrész	Jh.alufelni	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

J.küszöb h.rész



Alkatrész	J.küszöb h.rész	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Je.felni





Alkatrész	Je.felni	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

E.vészhárító alsó díszbetét

Alkatrész	E.vészhárító alsó díszbetét	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés




Bh.ajtó






Alkatrész	Bh.ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Polírozás

H.vészhárító jobb sarok




Alkatrész	H.vészhárító jobb sarok	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Polírozás

Jh.sárvédő ív díszléc





Alkatrész	Jh.sárvédő ív díszléc	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Csere

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	8000 Székesfehérvár Mártírok u.78 Márti	**Szakértő**	Tornyai Viktor	**Szemle időpontja**	2026.09.24

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.