

Állapotjelentés

DEKRA/AABG029/20261019

Rendezés szerint

Megrendelő Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AABG029	Szerződésszám		Karosszéria típusa	Dobozos zárt	Sebességváltó típusa	6 sebességes mechanikus
Gyártmány	FORD	Alvázsám	WF0SXXWPGSNU60249	Meghajtott kerék	Első kerék	Első forgalomba helyezés ideje	2022.08.11
Modell	Transit	Gyártási év	2022	A jármű színe	Fehér	Motor típusa	Diesel
Típus	Connect	Hengerűrtartalom	1.499 cm3	Teljesítmény	88 kW	Kilométeróra állása	120.802 km
Műszaki vizsga érvényessége	2028.08.11						

Felszereltség

- Manuális klíma
- Elektromosan állítható első ablakok
- Multifunkciós kormánykerék
- ESP / DSC
- ASD / EDS / ASR

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Tartalék kulcs
- Forgalmi engedély
- Kötelező felszerelés
- Pótkerék

Abroncok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Acél	205/60R16	8.00
JE	Acél	205/60R16	8.00
BH	Acél	205/60R16	8.00
JH	Acél	205/60R16	8.00
Pótkerék	Acél	205/60R16	8.00

Festékvastagság [µm]


Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	104	184
Motorháztető	96	0
Első ajtó	115	118
Hátsó ajtó	119	114
Tető	115	0
Hátsó sárvédő	107	116
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	108	101

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás
--------	-----------	----------

Fénykép





Nem elfogadható hibák

Első vészháritó

					
Alkatrész	Első vészháritó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Karosszéria

					
Alkatrész	Karosszéria	Sérülés megnevezése	Nem megfelelő	Javítás módja	Matrica eltávolítás

Fényezett elemek

		No images or videos available.			
Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés	

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	Szakértő	Szloboda István	Szemle időpontja	2026.10.14
--------------	------------	----------	-----------------	------------------	------------

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.

A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.

A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.

A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.