Állapotjelentés

DEKRA/AOCF586/20261023

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AOCF586	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	Kombi	**Sebességváltó típusa**	Automata
Gyártmány	KIA	**Alvázszám**	U5YH4815GSL237861	**Meghajtott kerék**	Első kerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2025.05.16
Modell	Ceed	**Gyártási év**	2025	**A jármű színe**	Szürke	**Motor típusa**	Benzin
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	1.482 cm3	**Teljesítmény**	103 kW	**Kilométeróra állása**	59.049 km
Műszaki vizsga érvényessége	2029.05.16						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- ESP / DSC
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék
- Navigáció

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Pótkerék
- Forgalmi engedély
- Kötelező felszerelés

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Acél	195/65R15	4.00
JE	Acél	195/65R15	4.00
BH	Acél	195/65R15	4.00
JH	Acél	195/65R15	4.00
Pótkerék	Acél	125/80R15	4.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	112	116
Motorháztető	117	0
Első ajtó	122	127
Hátsó ajtó	123	119
Tető	112	0
Hátsó sárvédő	116	132
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	109	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás

Fénykép



















Nem elfogadható hibák


Első vészhárító ajak






Alkatrész	Első vészhárító ajak	Sérülés megnevezése	Törött	Javítás módja	Csere

Jobb hátsó oldalfal

Alkatrész	Jobb hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Jobb hátsó ajtó

Alkatrész	Jobb hátsó ajtó	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Intelligens javítás

Hátsó vészhárító




Alkatrész	Hátsó vészhárító	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Bal hátsó ajtó




Alkatrész	Bal hátsó ajtó	Sérülés megnevezése	Kőfelverődéses	Javítás módja	Fényezés

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés

Megjegyzések

A gépjármű a szemle időpontjában vízcseppes volt. A hibák ill. az esetleges jégkár csak korlátozottan észlelhetők.

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.10.21

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.