Állapotjelentés

DEKRA/SDA207/20261019

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	SDA207	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	SUV	**Sebességváltó típusa**	Automata
Gyártmány	BMW	**Alvázszám**	WBA31AA0805R58415	**Meghajtott kerék**	Első kerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2020.05.12
Modell	X1	**Gyártási év**	2020	**A jármű színe**	Fehér	**Motor típusa**	Benzin
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	1.499 cm3	**Teljesítmény**	103 kW	**Kilométeróra állása**	140.307 km
Műszaki vizsga érvényessége	2028.05.13						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- ESP / DSC
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék
- Navigáció

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Kötelező felszerelés
- Forgalmi engedély
- Pótkerék

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	225/55R17	6.00
JE	Könnyűfém	225/55R17	6.00
BH	Könnyűfém	225/55R17	6.00
JH	Könnyűfém	225/55R17	6.00
Pótkerék	Acél	135/90R17	3.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	126	138
Motorháztető	88	0
Első ajtó	129	128
Hátsó ajtó	129	128
Tető	128	0
Hátsó sárvédő	127	131
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	109	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás

Fénykép































Nem elfogadható hibák

Első vészhárító





Alkatrész	Első vészhárító	Sérülés megnevezése	Törött	Javítás módja	Javítás és fényezés

Hátsó vészhárító








Alkatrész	Hátsó vészhárító	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Jobb hátsó oldalfal




Alkatrész	Jobb hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Javítás és fényezés

Motorháztető




Alkatrész	Motorháztető	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Intelligens javítás

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.10.14

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.