Állapotjelentés

DEKRA/AAKU978/20261023

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AAKU978	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	Kombi	**Sebességváltó típusa**	Automata
Gyártmány	VOLVO	**Alvázszám**	YV1ZWH1V8P1539186	**Meghajtott kerék**	Összkerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2023.03.22
Modell	V60	**Gyártási év**	2023	**A jármű színe**	Kék	**Motor típusa**	Hibrid
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	1.969 cm3	**Teljesítmény**	173 kW	**Kilométeróra állása**	70.963 km
Műszaki vizsga érvényessége	2027.03.22						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- ESP / DSC
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék
- Navigáció

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Kötelező felszerelés
- Forgalmi engedély
- Gumiabroncs-javító készlet

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	235/45R18	7.00
JE	Könnyűfém	235/45R18	7.00
BH	Könnyűfém	235/45R18	7.00
JH	Könnyűfém	235/45R18	7.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	137	149
Motorháztető	128	0
Első ajtó	130	128
Hátsó ajtó	147	137
Tető	142	0
Hátsó sárvédő	150	144
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	129	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás

Fénykép


















Nem elfogadható hibák

Jobb első keréktárcsa+gumiabroncs













Alkatrész	Jobb első keréktárcsa+gumiabroncs	Sérülés megnevezése	Deformáció	Javítás módja	Csere

Elfogadható hibák

Hátsó ülés

Alkatrész	Hátsó ülés	Sérülés megnevezése	Deformáció	Javítás módja	Nem szükséges

Megjegyzések

A gépjármű a szemle időpontjában vízcseppes volt. A hibák ill. az esetleges jégkár csak korlátozottan észlelhetők.

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.10.21

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.