Állapotjelentés

DEKRA/AADD388/20261112

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AADD388	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	Dobozos zárt	**Sebességváltó típusa**	6 sebességes mechanikus
Gyártmány	RENAULT	**Alvázszám**	VF1RJK00369357207	**Meghajtott kerék**	Első kerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2022.09.12
Modell	Express	**Gyártási év**	2022	**A jármű színe**	Fehér	**Motor típusa**	Diesel
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	1.461 cm3	**Teljesítmény**	70 kW	**Kilométeróra állása**	247.750 km
Műszaki vizsga érvényessége	2028.10.12						

Felszereltség

- Manuális klíma
- ESP / DSC
- Elektromosan állítható első ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Pótkerék
- Forgalmi engedély
- Kötelező felszerelés
- Jármű kézikönyv

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Acél	185/65R15	8.00
JE	Acél	185/65R15	8.00
BH	Acél	185/65R15	8.00
JH	Acél	185/65R15	8.00
Pótkerék	Acél	185/65R15	8.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	186	162
Motorháztető	147	0
Első ajtó	211	126
Hátsó ajtó	309	146
Tető	151	0
Hátsó sárvédő	396	212
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	143	151

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás

Fénykép























Nem elfogadható hibák

Motorháztető







Alkatrész	Motorháztető	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Javítás és fényezés

Bal első küszöb






Alkatrész	Bal első küszöb	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Csomagtérajtók









Alkatrész	Csomagtérajtók	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Intelligens javítás

Jobb tolóajtó küszöb








Alkatrész	Jobb tolóajtó küszöb	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés

Elfogadható hibák

Csomagtérbelső






Alkatrész	Csomagtérbelső	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Nem szükséges

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.11.04

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.