Állapotjelentés

DEKRA/AAGR191/20261112

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AAGR191	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	SUV	**Sebességváltó típusa**	Automata
Gyártmány	SUZUKI	**Alvázszám**	TSMLYEH1S00A83588	**Meghajtott kerék**	Összkerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2022.12.13
Modell	Vitara	**Gyártási év**	2022	**A jármű színe**	Fehér	**Motor típusa**	Hibrid
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	1.462 cm3	**Teljesítmény**	75 kW	**Kilométeróra állása**	80.976 km
Műszaki vizsga érvényessége	2026.12.13						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- ESP / DSC
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Kötelező felszerelés
- Forgalmi engedély
- Gumiabroncs-javító készlet

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	215/55R17	7.00
JE	Könnyűfém	215/55R17	7.00
BH	Könnyűfém	215/55R17	7.00
JH	Könnyűfém	215/55R17	7.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	135	140
Motorháztető	144	0
Első ajtó	151	143
Hátsó ajtó	163	138
Tető	143	0
Hátsó sárvédő	142	144
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	162	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás


Fénykép






















Nem elfogadható hibák

Motorháztető





Alkatrész	Motorháztető	Sérülés megnevezése	Kőfelverődéses	Javítás módja	Fényezés

Rakodóperem





Alkatrész	Rakodóperem	Sérülés megnevezése	Törött	Javítás módja	Csere

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.11.04

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.