Állapotjelentés

DEKRA/AEAC253/20261112

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AEAC253	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	Limuzin	**Sebességváltó típusa**	Automata
Gyártmány	SKODA	**Alvázszám**	TMBAR9NP4N7047809	**Meghajtott kerék**	Első kerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2023.06.01
Modell	Superb	**Gyártási év**	2022	**A jármű színe**	Szürke	**Motor típusa**	Diesel
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	1.968 cm3	**Teljesítmény**	147 kW	**Kilométeróra állása**	87.984 km
Műszaki vizsga érvényessége	2027.06.01						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- ESP / DSC
- Vonóhorog
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék
- Navigáció

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Pótkerék
- Forgalmi engedély
- Kötelező felszerelés

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	215/55R17	7.00
JE	Könnyűfém	215/55R17	7.00
BH	Könnyűfém	215/55R17	7.00
JH	Könnyűfém	215/55R17	7.00
BE	Acél	205/55R16	8.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	115	129
Motorháztető	120	0
Első ajtó	185	110
Hátsó ajtó	164	109
Tető	112	0
Hátsó sárvédő	342	121
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	115	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás

Fénykép




























Nem elfogadható hibák


Hátsó vészhárító






Alkatrész	Hátsó vészhárító	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Jobb első ajtó

Alkatrész	Jobb első ajtó	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Intelligens javítás

Bal első taposó szőnyeg

Alkatrész	Bal első taposó szőnyeg	Sérülés megnevezése	Kilyukadt	Javítás módja	Csere

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés


Elfogadható hibák

Jobb hátsó oldalfal





Alkatrész	Jobb hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Nem szükséges

Bal első sárvédő


Alkatrész	Bal első sárvédő	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Nem szükséges

Motorháztető

Alkatrész	Motorháztető	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Nem szükséges

Első szélvédő

Alkatrész	Első szélvédő	Sérülés megnevezése	Kőfelverődéses	Javítás módja	Nem szükséges

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.11.04

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.