Állapotjelentés

DEKRA/AEAC254/20261112

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AEAC254	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	Limuzin	**Sebességváltó típusa**	Automata
Gyártmány	SKODA	**Alvázszám**	TMBAR9NP5N7047902	**Meghajtott kerék**	Első kerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2023.06.01
Modell	Superb	**Gyártási év**	2022	**A jármű színe**	Szürke	**Motor típusa**	Diesel
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	1.968 cm3	**Teljesítmény**	147 kW	**Kilométeróra állása**	99.478 km
Műszaki vizsga érvényessége	2027.06.01						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- ESP / DSC
- Navigáció
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék
- Vonóhorog

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Pótkerék
- Forgalmi engedély
- Kötelező felszerelés

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	215/55R17	6.00
JE	Könnyűfém	215/55R17	6.00
BH	Könnyűfém	215/55R17	6.00
JH	Könnyűfém	215/55R17	6.00
Pótkerék	Acél	205/55R16	8.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	116	129
Motorháztető	123	0
Első ajtó	118	112
Hátsó ajtó	123	115
Tető	121	0
Hátsó sárvédő	329	112
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	124	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás

Fénykép


























Nem elfogadható hibák


Tetőlemez

Alkatrész	Tetőlemez	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Intelligens javítás

Motorháztető





Alkatrész	Motorháztető	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Bal első sárvédő




Alkatrész	Bal első sárvédő	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Bal hátsó ajtó





Alkatrész	Bal hátsó ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés


Hátsó vészhárító









Alkatrész	Hátsó vészhárító	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Csomagtérfedél


Alkatrész	Csomagtérfedél	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Javítás és fényezés

Jobb hátsó ajtó

Alkatrész	Jobb hátsó ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Első vészhárító + ködlámpa





Alkatrész	Első vészhárító + ködlámpa	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Bal első ajtó




Alkatrész	Bal első ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.11.04

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.

A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.