Állapotjelentés

DEKRA/AEFW738/20261113

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AEFW738	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	Kombi	**Sebességváltó típusa**	Automata
Gyártmány	Volkswagen	**Alvázszám**	WVWZZZ3CZPE042425	**Meghajtott kerék**	Első kerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2023.10.19
Modell	Passat	**Gyártási év**	2023	**A jármű színe**	Szürke	**Motor típusa**	Diesel
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	1.968 cm3	**Teljesítmény**	110 kW	**Kilométeróra állása**	74.323 km
Műszaki vizsga érvényessége	2027.10.19						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- ESP / DSC
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Kötelező felszerelés
- Forgalmi engedély

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	215/55R17	5.00
JE	Könnyűfém	215/55R17	5.00
BH	Könnyűfém	215/55R17	5.00
JH	Könnyűfém	215/55R17	5.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	131	129
Motorháztető	121	0
Első ajtó	134	124
Hátsó ajtó	130	125
Tető	127	0
Hátsó sárvédő	133	119
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	139	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás

Fénykép




















Nem elfogadható hibák

Jobb első keréktárcsa







Alkatrész	Jobb első keréktárcsa	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Bal első ajtó



Alkatrész	Bal első ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.11.04

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.