Állapotjelentés

DEKRA/AIFB851/20261113

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AIFB851	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	SUV	**Sebességváltó típusa**	Automata
Gyártmány	KIA	**Alvázszám**	KNAAE8151R6050010	**Meghajtott kerék**	Összkerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2024.09.05
Modell	EV9	**Gyártási év**	2024	**A jármű színe**	Szürke	**Motor típusa**	Elektromos
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	cm3	**Teljesítmény**	283 kW	**Kilométeróra állása**	41.294 km
Műszaki vizsga érvényessége	2028.09.05						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- ESP / DSC
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék
- Navigáció

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Kötelező felszerelés
- Forgalmi engedély
- Gumiabroncs-javító készlet

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	285/45R21	6.00
JE	Könnyűfém	285/45R21	6.00
BH	Könnyűfém	285/45R21	6.00
JH	Könnyűfém	285/45R21	6.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	117	120
Motorháztető	96	0
Első ajtó	137	114
Hátsó ajtó	142	209
Tető	95	0
Hátsó sárvédő	127	134
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	122	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás

Fénykép



















Nem elfogadható hibák

Első vészhárító






Alkatrész	Első vészhárító	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Motorháztető





Alkatrész	Motorháztető	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Hátsó vészhárító






Alkatrész	Hátsó vészhárító	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés

Jobb tükörborítás





Alkatrész	Jobb tükörborítás	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Jobb keréktárcsák









Alkatrész	Jobb keréktárcsák	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Bal első sárvédő

Alkatrész	Bal első sárvédő	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.11.04

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.