Állapotjelentés

DEKRA/SDA208/20260730

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	SDA208	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	SUV	**Sebességváltó típusa**	Automata
Gyártmány	BMW	**Alvázszám**	WBA31AA0405R27081	**Meghajtott kerék**	Első kerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2020.05.12
Modell	X1	**Gyártási év**	2020	**A jármű színe**	Szürke	**Motor típusa**	Benzin
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	1.499 cm3	**Teljesítmény**	103 kW	**Kilométeróra állása**	173.245 km
Műszaki vizsga érvényessége	2028.05.12						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- ESP / DSC
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék
- Navigáció

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Kötelező felszerelés
- Forgalmi engedély
- Gumiabroncs-javító készlet

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	225/50R18	5.00
JE	Könnyűfém	225/50R18	5.00
BH	Könnyűfém	225/50R18	5.00
JH	Könnyűfém	225/50R18	5.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	125	121
Motorháztető	126	0
Első ajtó	127	127
Hátsó ajtó	125	123
Tető	109	0
Hátsó sárvédő	120	126
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	117	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás

Fénykép





Nem elfogadható hibák

Motorháztető



Alkatrész	Motorháztető	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Első vészhárító



Alkatrész	Első vészhárító	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Bal első ajtó



Alkatrész	Bal első ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.07.29

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.