Állapotjelentés

DEKRA/AEEE649/20261120

Rendezés szerint

Megrendelő	Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AEEE649	**Szerződésszám**		**Karosszéria típusa**	Kombi	**Sebességváltó típusa**	6 sebességes mechanikus
Gyártmány	KIA	**Alvázszám**	U5YH4815ARL169737	**Meghajtott kerék**	Első kerék	**Első forgalomba helyezés ideje**	2023.08.15
Modell	Ceed	**Gyártási év**	2023	**A jármű színe**	Szürke	**Motor típusa**	Benzin
Tipus	-	**Hengerűrtartalom**	1.482 cm3	**Teljesítmény**	118 kW	**Kilométeróra állása**	146.498 km
Műszaki vizsga érvényessége	2027.08.15						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- ESP / DSC
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- ASD / EDS / ASR
- Multifunkciós kormánykerék

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Kötelező felszerelés
- Forgalmi engedély
- Pótkerék
- Jármű kézikönyv

Abroncsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Acél	195/65R15	5.00
JE	Acél	195/65R15	5.00
BH	Acél	195/65R15	5.00
JH	Acél	195/65R15	5.00
Pótkerék	Acél	125/80R15	3.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	170	160
Motorháztető	184	0
Első ajtó	235	261
Hátsó ajtó	106	246
Tető	169	0
Hátsó sárvédő	263	185
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	106	0

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás

Fénykép


























Nem elfogadható hibák

Jobb első ajtó

Alkatrész	Jobb első ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Jobb hátsó ajtó






Alkatrész	Jobb hátsó ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Hátsó vészhárító




Alkatrész	Hátsó vészhárító	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Bal hátsó ajtó

Alkatrész	Bal hátsó ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés

Elfogadható hibák

Bal első ajtóborítás





Alkatrész	Bal első ajtóborítás	Sérülés megnevezése	Kopott	Javítás módja	Nem szükséges

Megjegyzések

A gépjármű a szemle időpontjában vízcseppes volt. A hibák ill. az esetleges jégkár csak korlátozottan észlelhetők.

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	**Szakértő**	Szloboda István	**Szemle időpontja**	2026.11.11

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.